

AP68.00-P-1000-02A	Fahrzeughimmel aus Kunstleder (Spannhimmel) reinigen	alle	 AP
--------------------	---	------	---

Arbeitsablauf

Mit fusselfreiem Tuch dünn und gleichmäßig auftragen, damit keine Flüssigkeit durch die Feinperforierung wandert.

Lösemittel (Waschbenzin o. ä.) **nicht** verwenden. Die Oberfläche des Kunstleders wird zerstört.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1005-04A	Reiniger Kunststoffteile 250 ml	A 000 986 51 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71