

AP91.18-P-1000-02A	MB-TEX-Polsterung reinigen	alle	
--------------------	----------------------------	------	---

Arbeitsablauf:

Mit angefeuchtetem, fusselfreiem Tuch abwischen und nachpolieren.
 MB-Kunststoffreiniger dünn und gleichmäßig auftragen, damit keine Flüssigkeit durch die Perforierung in das darunterliegende Polstermaterial eindringt.

Keine Lösemittel (Waschbenzin o. ä.) verwenden. Die MB-TEX-Oberfläche wird dadurch angegriffen, Farbveränderungen sind möglich. Durch Kontakt mit farbstoffabgebenden Sitzfellen oder Kleidungsstücken (z. B. Veloursleder) kann sich die Polsterung verfärben. Diese Flecken lassen sich nicht mehr entfernen. Bei Sitzfellen schützt eine Stoffzwischenlage vor einer Kontaktverfärbung der Polsterung.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1005-04A	Reiniger Kunststoffteile 250 ml	A 000 986 51 71
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1003-04A	Textilreiniger	A 001 986 25 71