

AP68.30-P-1000-01A	Verkleidungsteile aus Kunststoff reinigen	alle	
--------------------	---	------	---

Arbeitsablauf

Mit angefeuchtetem, fusselfreiem Tuch abwischen und nachpolieren.

Scheuermittel **nicht** verwenden, damit die Oberflächen **nicht** verkratzt werden. Textile Flächen **nicht** mit MB-Kunststoffreiniger in Berührung bringen (Fleckenbildung). Plexiglasabdeckung am Kombi-Instrument nicht mit MB-Kunststoffreiniger in Verbindung bringen (Gefahr von Spannungsrissen). Andere Mittel (z. B. Cockpitspray), die eine glänzende Oberfläche bewirken, sind wegen Spiegelungen nicht erlaubt.

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1002-04A	Autoshampoo	A 001 986 41 71
BR00.45-Z-1005-04A	Reiniger Kunststoffteile 250 ml	A 000 986 51 71