

Primärkabel der Zündung A0001596118 defekt



Neuzustand

Schadensbilder



Reparaturmöglichkeit bei mir erhältlich

Nachbau / Reparatur

