

## Temperaturfühler Innenraum R/C 107

Als Nachbau biete ich voll funktionsfähige Temperaturfühler, maßlich und funktionell sind diese Teile genau wie das Original das seit langem nicht mehr lieferbar ist. Nachgebaut habe ich alle Teile nicht nur die hier dargestellten, auch eine Einzelteillieferung (nur Fühler ohne Zylinder) ist möglich, bitte anfragen.

Es gibt 2 Varianten die sich optisch in der Anzahl der sichtbaren Rippen unterscheiden.

Serie 1 = 3 Rippen und Serie 2 = 4 Rippen

**Serie 1:** 1971-8/1982

ursprünglich hatte dies die Teilenummer A0008350979 (Fühler 1,7kOhm, Kabel, Stecker, Zylinder)



Preis 60€ zzgl. Versand 7€

**Serie 2:** 9/1982-1989

ursprünglich hatte dies die Teilenummer A1238300572 (Fühler 10kOhm, Zylinder)



Preis 40€ zzgl. Versand 7€

Rolf Keicher

[info@keicher.biz](mailto:info@keicher.biz)

Tel.07033 534513

[www.keicher.biz](http://www.keicher.biz)